

CHAQUETA HW

MOUNT CAU MAN

TERCERA CAPA

3.000
IMPERMEABILIDAD
mm3.000
RESPIRABILIDAD
gm/ m2 / 24hrs**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS**

- Chaquetón con dos membrana, posee un alto nivel de impermeabilidad y respirabilidad, eliminando el exceso de calor y evitando el ingreso de agentes externos.
- Sus excelentes propiedades térmicas retienen el calor corporal.
- Posee costuras selladas, que evitan que entre agua por esta, manteniendo el interior de la prenda totalmente alejada de la humedad, agua y/o nieve.
- Posee puños ajustables
- Además cuenta con gorro oculto, y sistema de ajuste en los puños

COMPOSICIÓN

- Exterior: 100% poliéster
- Impermeabilidad: 3.000 mm.
- Respirabilidad: 3.000 gm/m2/24hrs.

TALLAS Y COLORES

CHAQUETA HW MOUNT CAU HOMBRE GRIS

TALLA XS:	452200251819
TALLA S:	452200251820
TALLA M:	452200251821
TALLA L:	452200251822
TALLA XL:	452200251823

PRECAUCIÓN DEL PRODUCTO

TÉRMICO	SI
LIVIANO	SI
IMPERMEABLE	SI
ANTIESTÁTICO	NO
RESPIRABLE	SI
COSTURAS SELLADAS	SI



WATERPROOF



THERMIC

MEMBRATECH
2LAYER

SEADLED SEAMS



BREATHABLE

ÍNDICE TÉRMICO
SEGUNDA CAPA

CONDICIÓN MEDIA

NIVEL TÉRMICO

CONDICIÓN EXTREMA

WWW.HWWEAR.COM

f /HARDWORKCHILE @HARDWORK_CHILE

HW
HARDWORK

CHAQUETA HW

MOUNT CAU MAN

TERCERA CAPA

3.000
IMPERMEABILIDAD
m/m3.000
RESPIRABILIDAD
gm/ m2 / 24hrs

TABLA DE MEDIDAS

TOP

TALLAS	S	M	L	XL	XXL
A CONTORNO DE PECHO	118	124	130	138	146
B LARGO DE BRAZO	79,5	82	84,5	86,5	88,5
C LARGO TOTAL	75	75,5	76	77,5	79



¿Cómo debes medirte?

A) Contorno de Pecho: Mide la parte más ancha del pecho, bajo la axila y sobre los omóplatos, manteniendo la huincha de medir firme y nivelada.

B) Largo de Brazo: Mide desde la curva del cuello, continua por el hombro, luego el codo hasta la muñeca.

C) Largo Total: Mide desde el hombro al lado del cuello hasta la cadera alta.

ADVERTENCIAS Y GARANTÍAS

- El producto puede ser cambiado antes de 90 días sólo si viene con error de fábrica.

No posee propiedades flame retardant.

INFORMACIÓN ADICIONAL

- Diseñado en Chile.
- Manufacturado en China.
- Importado por Vicsa Safety, Ltda.

CUIDADOS DEL LAVADO

	Lavar en agua a baja temperatura
	No lavar en seco
	No centrifugar
	No planchar

